

GIULIETTA: VETTURA DELL'ANNO 1978

Prove di sicurezza eseguite nei laboratori e sulla pista sperimentale di Balocco. Dall'alto in basso e da sinistra a destra: prove di resistenza degli attacchi delle cinture di sicurezza; di urto laterale; di resistenza del tetto in condizioni di ribaltamento; di resistenza della chiusura del cofano motore; d'urto frontale contro barriera.

